


COMUNE DI CREMONA

SAN GIACOMO LOVARA



- CONDIZIONI DI MANUTENZIONE BUONE
- CONDIZIONI DI MANUTENZIONE MEDIOCR
- CONDIZIONI DI MANUTENZIONE CATTIVE
- CONDIZIONI DI MANUTENZIONE IN ROVINA
- CONDIZIONI DI MANUTENZIONE NON VERIFICATE
- **** ELEMENTI DI PREGIO
- * EDIFICIO DI PREGIO

REGIONE LOMBARDA PROVINCIA DI CREMONA
COMUNE DI MALGINO
PGT
 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO



PROGETTO
 ARCH. MICHELE DE CRESCIO

COLLABORAZIONE
 URB. SIMONA DONDI
 ARCH. MARA RIVOLTI

DOCUMENTO DI PIANO

QUADRO CONOSCITIVO


ANALISI DEGLI INSEDIAMENTI

**CONDIZIONI MANUTENTIVE:
 SAN GIACOMO**

DP.1.2.4.8

ELEMENTO GRAFICO: SAN GIACOMO
 venti nord

SCALA 1:2.000



ADOZIONE: Deliberazione C.C. n° _____ del _____
 APPROVAZIONE: Deliberazione C.C. n° _____ del _____