CONDIZIONI DI MANUTENZIONE BUONE

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE MEDIOCRI

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE CATTIVE

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE IN ROVINA

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE NON VERIFICATE

**** ELEMENTI DI PREGIO

* EDIFICIO DI PREGIO

REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI MALAGNINO

PGT

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PROGETTO
ARCH. MICHELE DE CRECCHIO

COLLABORAZIONE
URB. SIMONA DONINI
ARCH. MARA RUVIOLI

DOCUMENTO DI PIANO

QUADRO CONOSCITIVO

ANALISI DEGLI INSEDIAMENTI

CONDIZIONI MANUTENTIVE: SAN MICHELE

DP.1.2.4.9

ELEMENTO GRAFICO: SAN MICHELE

SCALA 1:2.000

venti nord



ADOZIONE: Deliberazione C.C. n° _____ del _____

APPROVAZIONE: Deliberazione C.C. n° _____ del _____